Университет ИТМО Кафедра Систем управления и информатики

"Основы теории автоматического управления" "Лабораторная работа 2" $Bapuahm\ 8$

> Работу выполнили студенты группы Р3415 Фомин Евгений Халанский Дмитрий

1 Переход от модели вход-выход к модели вход-состояниевыход

Исходные данные

$$a_0 = 2;$$
 $a_1 = 0.5$
 $b_0 = 4;$ $b_1 = 2;$ $b_0 = 0$
 $y(0) = 1;$ $\dot{y}(0) = 0$

Уравнение описания системы

$$0.5sy + 2y = 2su + 4u$$
$$y(0.5s + 2) = u(2s + 4)$$

Передаточная функция

$$W(s) = \frac{2s+4}{0.5s+2}$$

Каноническая управляемая форма

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Каноническая наблюдаемая форма


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -0.5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Моделирование было произведено с использованием блоков TransferFcn и двух State-space для канонических управляемой и наблюдаемой форм; схема представлена на рисунке 1a, общий график выходных функций представлен на 1b

2 Переход от модели вход-состояние-выход к модели вход-выход

Исходные данные

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -15 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 10 & 1 \end{bmatrix}$$



(b) График моделирования

Рис. 1: Переход от модели вход-выход к модели вход-состояние-выход

Передаточная функция

$$W(s) = C(sI - A)^{-1} \cdot B$$

$$W(s) = \begin{bmatrix} 10 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -15 & -2 \end{bmatrix} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{s+9}{s^2+s+13}$$

Модель вход-выход

$$y^{(2)} + y^{(1)} + 13y = u^{(1)} + 9$$

Каноническая управляемая форма

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -13 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Каноническая наблюдаемая форма

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -13 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Схема представлена на рисунке 1a, график выходных функций, представленный на рисунке 1b, совпадает для выходных функций всех трех блоков.

3 Замена базиса в пространстве состояний

Исходные данные

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -15 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 10 & 1 \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$




Рис. 2: Переход от модели вход-состояние-выход к модели вход-выход

Результат преобразования

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 61 & 253 \\ -15 & -61 \end{bmatrix} \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \hat{C} = \begin{bmatrix} 20 & 82 \end{bmatrix}$$

4 Выводы

В результате проделанной работы мы проверили правила перехода между моделями "вход-выход"и "вход-состояние-выход"путём построения моделей, основанных на представлении дифференциальных уравнений в виде аналоговых электрических схем.




Рис. 3: Замена базиса в пространстве состояний